



1. Con un destornillador, desenrosque las tuercas de la base del soporte de la bandeja.

1. Using a screw driver, unscrew the nuts from the base of the tray holder.

1. Usando uma chave de fenda, desparafuse as porcas da base do suporte da bandeja.

2. Retire el soporte antigolpes.

2. Remove the shockproof support.

2. Remova o suporte à prova de choque.

3. Coloque el soporte de la bandeja en la base y fíjelo/ apriételo con las tuercas y tornillos suministrados.

3. Place the tray holder on the base and fix / tighten it using the nuts and bolts supplied.

3. Coloque o suporte da bandeja na base e fixe/aperte usando as porcas e parafusos fornecidos.

4. Coloque el plato de acero inoxidable en la báscula.

4. Place the stainless steel tray on the scale.

4. Coloque a bandeja de aço inoxidável na balança.

5. Ajuste la aguja de medición a "0".

5. Adjust the calibrating dial to "0".

5. Coloque o ponteiro de medição em "0".

6. No coloque artículos en la báscula por encima de la capacidad máxima de peso de la báscula.

6. Do not put items on the scale over the maximum weight capacity of the scale.

6. Não coloque itens na balança acima da capacidade máxima de peso da balança.